



## Service News

Copyright By Fiat Auto - Printed 05/05/2006

CD 03/2006



Fiat Group Automobiles S.p.A.

### Modelli vari (Brera/Spider - 159)

T.T. benzina

55

11.06

5500 0 000 AA

#### QUADRO STRUMENTI

Lampeggio spia temperatura olio motore – Informativa alla Rete

A completamento di quanto riportato a pag. 158 del Libretto Uso e Manutenzione, relativamente alla spia "eccessiva temperatura olio motore", Vi informiamo che in condizioni di bassa temperatura esterna e con differenza di temperatura tra liquido raffreddamento motore e olio motore maggiore di 30 °C, al primo avviamento la spia stessa (Fig.1) potrebbe lampeggiare fino a 50 secondi.

Per quanto sopra in pre-consegna, o alla prima occasione assistenziale, dare adeguata informazione al Cliente assicurandolo che nelle suddette condizioni il perdurare del lampeggio della spia "eccessiva temperatura olio motore" anche fino a 50 secondi non è una anomalia ma una particolare gestione elettronica del quadro strumenti.

**Fig. 1**

