

FIAT AUTO S.P.A.
B.U. AFTERSALES – Assistenza Tecnica

MODELLO / VERSIONE:..... ALFA ROMEO 156 MY 2002

COMPONENTE:..... Tachimetro

ANOMALIA:..... Mancata conformità

INCONVENIENTE DA PREVENIRE:

Portando la chiave in posizione *MAR*, l'indicatore del livello carburante si posiziona erroneamente al valore massimo in prossimità del pieno, per poi segnalare la corretta visualizzazione in un tempo variabile.

Si può inoltre sporadicamente verificare che l'indicatore livello carburante oscilli in maniera anomala dopo aver percorso una curva o una strada in pendenza, o dopo aver lasciato la vettura in sosta in pendenza.

CAUSA TECNICA:

Mancata conformità del software del tachimetro per la gestione delle priorità di funzionamento all'avviamento.

INTERVENTI IN PRODUZIONE:

Adozione di nuovo tachimetro con versione software modificata, riportante un segno identificativo nero sull'etichetta adesiva bianca posta sul retro del componente (fig. 1).

Fig. 1 – Posizione segno identificativo

