

Informazioni CD FLASH**Versione FLASH: 7.00.0**

MARCA	MODELLO	VERSIONE	PROBLEMA RISOLTO	IMPIANTO	CD	DATA
ALFA	159	1.8 JTS TB 16V 200 hp	ERRORE P0340 (SENSORE FASE LATO SCARICO) E MIGLIORAMENTO DEL MINIMO NEL POST AVVIAMENTO A FREDDO	Iniezione Bosch Motronic MeD17.3.1 CF5/EOBD (mot. 1.8)	7.00.0	07/2010

Elenco delle centraline programmabili**(questa lista è valida se viene usata la Versione Flash 7.00.0)****Prima della programmazione la centralina deve avere i seguenti dati**

NUMERO HW	VERSIONE HW	NUMERO SW	VERSIONE SW
0261S04279	00	1037400663	0000
0261S04279	00	1037500520	0101
0261S04279	00	1037501787	0102

Dopo la programmazione la centralina avrà i seguenti dati

NUMERO HW	VERSIONE HW	NUMERO SW	VERSIONE SW	NUMERO DISEGNO FIAT
0261S04279	00	1037502875	0203	51867082