



# COMMESSA 5500

## Campagna di Servizio



<b>COMPONENTE</b>	Motore			
<b>ANOMALIA</b>	Mancata conformità pistoni			
<b>VERSIONE</b>	Giulietta 1600 16v Multijet 105cv			
<b>PARCO VEICOLI INTERESSATI</b>	tutti i veicoli i cui numeri di telaio saranno presenti a sigi. (telai compresi tra 7024897 e 7039693)			
	veicoli a voi assegnati: fare riferimento all'archivio telai soggetti a campagna presente sul vostro pc.			
<b>CAUSA TECNICA</b>	Processo produttivo			
<b>RELEASE N°</b>	0			
<b>MATERIALE</b>	denominazione:	part:	qtà:	
	(vedi tabella fine ciclo)			
<b>ATTREZZATURA SPECIFICA</b>	-			
<b>MODALITÀ D'INSERIMENTO ORDINE EPLUS</b>	-			
<b>TRATTAMENTO ECONOMICO</b>	spesa:	commessa:	intervento:	tempo:
<b>MANO D'OPERA E MATERIALE</b>	A01	5500	A verifica B verif.+ interv.	1,20 12,70
<b>SPESE VARIE (POSTALI, ETC.)</b>	A10	5500	-	-
<b>INTERVENTI IN PRODUZIONE</b>	Garantito il montaggio di particolari conformi			
<b>IDENTIFICAZIONE INTERVENTO IN RETE</b>	Segno di vernice bianca sul corpo proiettore destro			
	Si rende pertanto necessario intervenire tassativamente in preconsegna per i veicoli ancora in stock, in modo da aggiornare l'intero parco.			