



1. 7/4/2020: Arrivo con Biscar



2. Revisione motorino avviamento (3/3/21)

Smontaggio, sostituzione spazzole (11mm nuove senza dente), ripristino condotti rotore, pulitura-ingrassaggio.






3. Pulizia scatola aspirazione e corpo farfallato. (11/3/21)



4. Verniciatura culla motore e piastre inferiori.



5. Impianto idroguida: revisione completa.

- smontaggio e revisione completa scatola presso RIPAS.



- Piastra rinvio cambio: sostituzione cuscinetti, guarnizioni e boccola innesto albero-cambio.



- Pulizia serbatoio olio idroguida e sostituzione tubi gomma e revisione tubi alta pressione presso Fati Srl.

6. Pulizia iniettori con o-ring e distanziale nuovi



7. Rigenerazione fari anteriori e fendinebbia con parabole rifatte da Vaquarz.



8. Revisione cambio. (5/2022)

Smontaggio cambio con sostituzione di tutti i paraoli, cuscinetti a rulli/sfera, cuscinetti ad aghi, cuffia gomma uscita e sincronizzatori. Sostituzione ingranaggio 5° e 3° per scheggiatura durante smontaggio.



Pulitura e protezione con smalto resistente alta temperatura



9. Leveraggi cambio con cuscinetti e boccole nuovi



10. Bobine, cablaggi motore e candele nuove.



11. Revisione alternatore (5/6/2022)

Sostituzione cuscinetti, spazzole-regolatore, pulitura completa.



12. Sistemazione vano motore.

Ricablaggio impianto elettrico, rimessaggio paratia paracalore e ritocco verniciatura.



13. Serbatoio fluidi.

Restauro con lavaggio e sbiancamento plastiche con varichina, sale, bicarbonato.

14. Antirombo passaruota



15. Revisione completa semiassi anteriori. (10/2022)

Verniciatura, sostituzione giunti con nuovi GKN, cuscinetto, verniciatura alberi ingrassaggio altri giunti e cuffie nuove.




16. Gruppo radiatori.

Sostituzione radiatore acqua, revisione AC, verniciatura telaio ventola, revisione motore ventola e sostituzione interruttore termico.



17. Interventi motore.

- Rettifica basamento, lucidatura cilindri, cambio valvole scarico e tutti i gommini, cambio fasce e pulitura pistoni. Cambio cuscinetti di banco e biella.



- Pulizia bicchierini, cambio paraoli, pompa olio seconda serie nuova, variatore fase con modifica nuovo.



- Verniciatura basamento con vernice termica, paraolio albero motore, paraoli alberi a camme



18. Cinghie distribuzione, alberi controrotanti, pompa acqua nuova, cinghia servizi, frizione nuova, variatore di fase nuovo aggiornato, pompa olio nuova aggiornata. Montaggio



19. Ponte posteriore e bracci anteriori con silent nuovi. Ammortizzatori revisionati da RD Suspension (posteriore costruito con materiale Bilstein). scarico con finale e centrale nuovi Asso del 2.0 V6TB, giunti nuovi SKF,





20. Dischi nuovi, pinze revisionate, tubi freno nuovi, pastiche nuove.



21. Interni: smontaggio tappeto per lavaggio, rifacimento pannelli fonoassorbenti, ricablaggio cavi elettrici, smontaggio e lavaggio sedili, pompa benzina nuova, restauro volante e pomello e pelle vera.





22. Capotte elettrica: sostituzione ingranaggio plastica con quello in ottone, cambio olio pompa, pulizia di tutti gli switch, ingrassaggio snodi.



9/7/2024: Km 45868 FINE RESTAURO



11/7/2024: Geometria e gomme nuove + ricarica AC da Mariani.



15/8/2024: Auto finita.









