



Service News

Copyright By Fiat Group Automobiles S.p.A. - Printed
03/10/2016



Alfa Giulia

55

029.16

Versione: T.T.

5505 0 000


PRESA DI DIAGNOSI

AA

Informativa alla Rete

- Su alcune vetture è possibile riscontrare, oltre al connettore della presa di diagnosi (A – Fig.1), una seconda presa di diagnosi (B) riconoscibile per un numero inferiore di cavi connessi.
- La presenza di una seconda presa di diagnosi NON DEVE essere considerata una mancata conformità.

Fig. 1



- La seconda presa di diagnosi (B – Fig.1) non deve essere utilizzata, se presente, nastrarla al fascio cavi esistente; al rimontaggio accertarsi del corretto posizionamento della presa di diagnosi principale (Fig. 2).

Fig. 2

