



## 2125C24 - IMPUGNATURA LEVA MARCE - S.R.

STACCO

RIATTACCO

1. Sollevare la parte inferiore della cuffia leva cambio (1a) e disimpegnare i suoi ritegni inferiori perimetrali (1b).



1. Sollevare ulteriormente la cuffia leva cambio (1a) e ruotare in senso orario fino a fine corsa la ghiera (1b), quindi rimuovere l'impugnatura con cuffia disimpegnandola dall'asta (1c).

