

Scansione del veicolo per vedere i moduli disponibili ed esaminare ogni modulo per errori DTC...

Controllo Motore / ECM

Magnetit Marelli IAW 8GMF CF5/EOBD Injection (1.4 16V)

Codice ISO: 7A 07 85 08 E3

Numero Hardware: MM8GMFHW502 - Ver: 00

Numero Software: 1N00AA42 - Ver: 0000

Errori:

P0101-62 - Trafilamento aria collettore aspiraz. - Signal compare failure

P0303-98 - Mancate accensioni cilindro 3 - Component or system over temperature

P0300-98 - Mancate accensioni (generiche) - Component or system over temperature

P0106-26 - Sensore pressione di aspirazione - Signal rate of change below threshold

P0302-98 - Mancate accensioni cilindro 2 - Component or system over temperature

P0303-92 - Mancate accensioni cilindro 3 - Performance or incorrect operation

P0300-92 - Mancate accensioni (generiche) - Performance or incorrect operation

Elettronica Centrale / BCM (Body Computer Module)

Body Computer Delphi (955)

Codice ISO: 40 83 C8 08 68

Codice V.I.N.: ZAR95500001083028

Numero Hardware: FI64BC03RL2 - Ver: 03

Numero Software: 28220426 - Ver: 070A

Errori:

B1047-13 - Linea seriale LIN - Open circuit

B1067-67 - Selettore di controllo dinamico - Signal incorrect after event

ABS / ABS/BSM (Brake System Module)

Bosch ABS 8 ESP (2)

Codice ISO: EC 07 89 07 58

Numero Hardware: 0265951508 - Ver: 00

Numero Software: BB 64412 - Ver: 2405

Errori:

C1200-16 - Tensione batteria - Voltage too low

C1221-86 - Controllo motore (NCM) - Signal invalid

C0074-29 - Coppia richiesta sul volante da CAN (modulo DST) - Signal invalid

Guida Elettrica(EPS) / EPS (Electric Steering Module)

Delphi Electric Steering (2)

Codice ISO: 31 83 97 89 29

Numero Hardware: 26141431003 - Ver: 42

Numero Software: 2614476607A - Ver: 0741

Errori:

C1002-17 - Sensori posizione coppia piantone motore - Voltage too high

C100B-86 - Richiesta limitazione coppia da NFR - Signal invalid

C100C-86 - Coppia richiesta sul volante da CAN (modulo DST) - Signal invalid