

Per attivazione Bussola in Infotainment:
Modificare byte 121 da CA (no bussola) a CB (con bussola)