



Nominativo Cliente:

Vettura: ALFA 156 2.4 JTD

Telaio:

Km:

Test Centralina: Iniezione Diesel Bosch EDC15 (mot. 2.4 TD i.d.)

Data: 15/04/2009

Ora: 18:15:36

Codice ISO: FD 86 86 98 76

Versione HW: 02810100222

Versione SW: 10373525

Disegno FIAT: 46774779

### Parametri

Giri motore	0	RPM
Quantità gasolio	29.2	mg/iniet.
Inizio iniezione principale	0	Gr./Ang.
Inizio iniezione pilota	1533.51	Gr./Ang.
Apertura valvola EGR	3	%
Temperatura acqua	38.10	Gr./Cent.
Tensione batteria	12.29	Volt
Avviamento motore	Consentito	

### Errori rilevati dalla Centralina

### Parametri

Cruise control	Non attivo
SET Cruise	Set Cruise deceler.(-)
RESUME Cruise	Non attivo
Causa disins. CRUISE	Non rilevato in EEPROM
Interruttore Cruise	ON

### Errori rilevati dalla Centralina

### Diagnosi Attive

#### Attivazione componente

Cancellazione errori  
Cancellazione errori

#### Esito del test

Eseguita  
Eseguita

Firma dell'operatore