

ALFA ROMEO GTV

Ultima immatricolazione nota in:

Paesi Bassi

Identificativo del veicolo:

ZAR91600006051550Carrozzeria: **Coupé**Colore: **blu**Tipo di cambio: **Cambio manuale**Trazione: **lato anteriore**Tipo di carburante: **Benzina**Cilindrata: **1996 cm3**Potenza del motore: **148 kW / 202 CV**

Numero revisioni: 17



Numero dei tagliandi: 5

Numero totale delle
informazioni
disponibili: 27

Report creato il:

13/02/2024 alle 08:27:10

Scannerizza il codice QR per
visualizzare [la versione aggiornata](#)
(disponibile fino al: 14/03/2024)**Possibili rischi****Mileage judgement**

In the set of consecutive odometer readings, an odometer reading has been registered which is lower than the previous one. It may be that the odometer has been rolled back. The RDW bases its 'not logical' judgment only on measurements after January 1, 2014.

Not logical**Structural Damage**

Nessun danno strutturale segnalato a CARFAX.

Nessun problema rilevato**Revisioni**

Riparazione in sospeso. Nel frattempo, la riparazione potrebbe essere stata effettuata. Verificane lo stato con l'attuale proprietario.

Riparazioni da effettuare**Recalls**

There are currently no recalls reported to CARFAX.

Nessun problema rilevato**Importazione**

Non risulta importato

Nessun problema rilevato**taxi**

Non utilizzato come taxi

Nessun problema rilevato

Le informazioni di questo report si basano esclusivamente sui dati segnalati a CARFAX e resi disponibili al momento della richiesta. Il report potrebbe quindi contenere lacune o errori. Consigliamo di usare i report CARFAX sempre in combinazione con una prova su strada e un controllo da parte di un/una esperto/a. CARFAX tratta i dati personali esclusivamente in conformità con le leggi e le normative vigenti. Non è possibile in nessun momento trarre conclusioni su informazioni sensibili, quali nomi o indirizzi dei proprietari.

Riepilogo dei danni**Nessun danno segnalato**

Non sono stati segnalati danni per questa vettura



Controllo del chilometraggio

Non è ancora stato comunicato alcun chilometraggio

Al momento, non è stato segnalato alcun chilometraggio a CARFAX per questo veicolo. Chiedi al venditore i documenti ufficiali, come il libretto del veicolo e le fatture di servizio, per verificare il chilometraggio indicato nell'offerta. Calcola il chilometraggio medio percorso in un anno e valuta se ti sembra corretto.

Highlights

Utenti in Paesi Bassi



Numero di utenti: 3

Utenti privati: 3

Età del veicolo




Data della prima immatricolazione:
22/10/1998

Storia del veicolo

Data	Dettagli
22/10/1998	Veicolo immatricolato in: Paesi Bassi
21/12/2001	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica Utilizzo: ad uso privato. Segnalato in: Paesi Bassi
12/02/2003	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
30/01/2004	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
16/02/2005	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
24/02/2006	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
22/02/2007	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
25/02/2008	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
25/02/2009	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
24/02/2010	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
18/02/2011	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare

Data	Dettagli
17/02/2012	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare I seguenti punti richiedono una sostituzione o una riparazione a breve termine: <ul style="list-style-type: none"> ■ Airbag / belt system warning device indicates defect
25/02/2013	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare I seguenti punti richiedono una sostituzione o una riparazione a breve termine: <ul style="list-style-type: none"> ■ Airbag / belt system warning device indicates defect
27/02/2014	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare I seguenti punti richiedono una sostituzione o una riparazione a breve termine: <ul style="list-style-type: none"> ■ Airbag / belt system warning device indicates defect
09/03/2015	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
15/04/2016	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare
25/04/2017	Il veicolo è stata riparato <ul style="list-style-type: none"> ■ Dust cover steering device damaged, does not seal ■ Knuckle (ball) too much play ■ Indicator light colour differs or is not allowed ■ Brake hose damaged, reinforcement material visible ■ Dust cover drive shaft damaged and does not seal
25/04/2017	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare È stato consigliato di sostituire o riparare i seguenti punti prima della prossima revisione: <ul style="list-style-type: none"> ■ Control or ball joint with wear clearance <= 1.0 mm
30/04/2018	Il veicolo è stata riparato <ul style="list-style-type: none"> ■ Pivot point independent wheel suspension too much play ■ Dust cover steering device damaged, does not seal ■ Dust cover ball joint damaged and does not seal ■ Steering ball joint or coupling too much play ■ Low beam incorrectly adjusted
30/04/2018	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare I seguenti punti richiedono una sostituzione o una riparazione a breve termine: <ul style="list-style-type: none"> ■ Airbag / belt system warning device indicates defect
05/02/2019	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: Concessionaria Utilizzo: in vendita. Segnalato in: Paesi Bassi
15/02/2019	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica Utilizzo: ad uso privato. Segnalato in: Paesi Bassi

Data	Dettagli
18/03/2019	Revisione effettuata in: Paesi Bassi Esito regolare I seguenti punti richiedono una sostituzione o una riparazione a breve termine: <ul style="list-style-type: none"> ■ Airbag / belt system warning device indicates defect È stato consigliato di sostituire o riparare i seguenti punti prima della prossima revisione: <ul style="list-style-type: none"> ■ Tire with thread depth between 1.6 and 2.5 mm
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p> Protocollo della revisione</p> <p>Dopo ogni revisione periodica viene emesso un report contenente le riparazioni, i risultati negativi, consigli e commenti. I veicoli non approvati devono essere riparati e revisionati nuovamente. I risultati negativi sono difetti che devono essere sostituiti o riparati in breve termine. Nota bene che i difetti precedenti che non si ripresentano nella revisione successiva, sono nel frattempo considerati come corretti.</p> </div>	
14/04/2019	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: persona fisica
01/05/2020	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: Concessionaria Utilizzo: in vendita. Segnalato in: Paesi Bassi
17/10/2021	Nuovo/a proprietario/a Tipo di proprietà: Concessionaria
23/11/2021	Veicolo assicurato
<p>Il report di questa auto è basato su una banca dati di oltre 28 miliardi di eventi storici provenienti da 20 paesi europei, Stati Uniti e Canada. Nel complesso, conosciamo oltre un miliardo di veicoli in tutto il mondo.</p>	

Dettagli Tecnici

Emissioni e Consumo

Tipo di carburante **Benzina**

Peso

Tara **1.405 kg**

Massimo carico **415 kg**

Peso complessivo **1.820 kg**

Dimensioni

Interasse **2.540 mm**

Altre informazioni

Categoria europea della carrozzeria **M1**

Omologazione europea **e3*95/54*0006*01**

Numero di porte **2**

Glossario CARFAX

Identificativo del veicolo

Numero di identificazione unico utilizzato dall'utente per cercare un veicolo nel nostro database. Se hai avuto accesso a questo report attraverso il sito di un nostro partner, questo numero identificativo è criptato quando viene trasferito tramite l'URL.

Informazioni disponibili

Un'informazione CARFAX si riferisce a un evento in una data nel passato. È da tenere in considerazione che il report delle vetture di recente immatricolazione tende a includere meno informazioni. Stiamo lavorando costantemente per aggiungere più fonti di dati e informazioni cronologiche. Le informazioni saranno disponibili per 30 giorni dall'acquisto. Se durante questo periodo vengono segnalati nuovi eventi relativi al veicolo, l'utente avrà accesso diretto. Per questo motivo consigliamo di visualizzare il report sempre online, invece di stamparlo.

Numero revisioni

La revisione è un controllo obbligatorio e periodico di un veicolo a motore al fine di garantire la sicurezza stradale, la conformità e l'impatto ambientale.

Possibili rischi

Questa sezione contiene un estratto delle informazioni più importanti della nostra vasta banca dati in riferimento a questo veicolo. Si basa su tutti i dati che ci sono stati comunicati. Ulteriori informazioni su questo veicolo, compresi potenziali problemi, potrebbero non esserci state trasmesse.

Tagliandi

CARFAX dispone di un ampio database di tagliandi, inclusi i cambi dell'olio e altri interventi di manutenzione ordinaria, revisioni. Inoltre, è necessario chiedere sempre al venditore/alla venditrice ulteriori accertamenti (ad es. Libretto dei tagliandi).

Utilizzatori

Numero totale di utenti in un determinato Paese, registrati per uso privato e non.